


TRÄGER

Gehrungsschnittbilder

Zur eindeutigen Bestimmung Ihres Schnittbedarfs bitten wir um Übermittlung folgender Daten:
1. Stückzahl, 2. Profil-Dimension, 3. Länge in mm + Längentoleranz, 4. Schnitt-Bild Nr. ...
5. Winkel 1, 6. Winkel 2 (bei Bedarf)



TRÄGER

BLECHE

STAB-STAHL

BLANK-STAHL

FORMROHRE
HOHLPROFIL

RUND-ROHRE

PROFILE
ZUBEHÖR

ROSTE/DRAHT
GITTERMATTEN

BRENN-
SCHNEIDEN

BEWEHRUNG

ALLGEMEINES